Gestione della Visualizzazione degli Oggetti Annotati

Gestione Visualizzazione · https://nanocaditalia.com/docs/gestione-della-visualizzazione-degli-oggetti-annotati/

COMANDO: ANNOALLVISIBLE

Gli oggetti annotati (annotative objects) si adattano automaticamente alla scala del viewport. La gestione della loro visualizzazione è fondamentale nei layout multi-scala.

ANNOTATIVE OBJECTS

Sono oggetti (testi, quote, campiture, multileader) che hanno la proprietà "Annotativo" attiva. Vengono automaticamente ridimensionati in base alla scala annotativa del viewport.

SCALA ANNOTATIVA

Ogni viewport ha una scala annotativa. Gli oggetti annotati vengono mostrati nella dimensione corretta per quella scala.

COMANDI DI CONTROLLO

`ANNOALLVISIBLE`

`0 – mostra solo gli oggetti con la scala del viewport corrente`

`1 – mostra tutti gli oggetti annotati (anche con scale diverse)`

`ANNOAUTOSCALE`

`Aggiunge automaticamente scale agli oggetti annotati quando cambia la scala del viewport.`

FLUSSO DI LAVORO CONSIGLIATO

1. Creare gli oggetti con proprietà annotativa attiva
2. Impostare la scala annotativa nel modello o nel viewport
3. Gli oggetti si ridimensionano automaticamente
4. In caso di più scale, aggiungere scale agli oggetti con ANNOTADD