Misura Geometrica

Esecuzione Disegni · https://nanocaditalia.com/docs/misura-geometrica/

Lezione 14.50 — Misura Geometrica

COMANDO: MEASUREGEOM

MISURA GEOMETRICA (MEASUREGEOM)

Il comando MEASUREGEOM offre un'interfaccia unificata per misurare

distanze, raggi, angoli, aree e volumi con feedback visivo in tempo reale.

COMANDO: MEASUREGEOM

Menu: Strumenti > Interrogazione > Misura geometrica

OPZIONI DEL COMANDO

Distanza (Distance):

- Come DIST, ma mostra la distanza in tempo reale

`mentre si sposta il cursore prima di cliccare il secondo punto`

Raggio (Radius):

- Misura il raggio o diametro di un arco/cerchio selezionato

Angolo (Angle):

- Misura l'angolo tra due linee o in un arco

Area (Area):

- Come AREA, con feedback visivo dell'area delimitata in blu
- Modalità somma/sottrazione

Volume (Volume):

- Misura il volume di solidi 3D

FEEDBACK VISIVO

La caratteristica principale di MEASUREGEOM è il feedback dinamico: mentre si muove il cursore, le misure vengono aggiornate in tempo reale, con evidenziazione grafica dell'area/distanza misurata.

UTILIZZO CONSIGLIATO

MEASUREGEOM è il comando di interrogazione preferito per uso interattivo quotidiano grazie al suo feedback visivo intuitivo.