Viewport Creazione

Esecuzione Disegni · https://nanocaditalia.com/docs/viewport-creazione/

Lezione 14.55 — Creazione Viewport

COMANDO: MVIEW / -VPORTS

CREAZIONE VIEWPORT

I viewport nel layout foglio sono "finestre" che mostrano il contenuto

dello spazio modello a una scala specificata.

COMANDO: MVIEW (in spazio carta)

Menu: Vista > Viewport > Nuovo viewport singolo

PROCEDURA BASE

1. Passare a un layout (clic sulla scheda Layout)
2. Digitare MVIEW
3. Specificare i due angoli opposti del rettangolo viewport
4. Il viewport mostra automaticamente il contenuto del modello

OPZIONI DI MVIEW

- Attiva/Disattiva: abilita o disabilita un viewport (ON/OFF)
- Adatta: il viewport si adatta all'area del foglio
- Blocca: blocca la scala e la navigazione del viewport
- Forma: rettangolare (default), poligonale, oggetto (da una polilinea)
- Ripristina: ripristina la configurazione standard

VIEWPORT DA OGGETTO

1. Disegnare una polilinea chiusa nel layout
2. MVIEW → Opzione Oggetto → Selezionare la polilinea
3. La polilinea diventa un viewport con quella forma

SCALA DEL VIEWPORT

Doppio clic dentro il viewport (attivazione):

- Usare ZOOM e PAN per impostare la vista
- Nella barra di stato in basso: impostare la scala (es. 1:50)
- Doppio clic fuori per uscire dal viewport

BLOCCO SCALA

Dopo aver impostato la scala corretta, bloccare il viewport:

Tasto destro sul bordo del viewport → Visualizzazione viewport →

Blocca scala (o proprietà → Scala viewport bloccata = Sì)